

줄을 바꾸실때

줄을 바꾸실 때에는 앞판의 텐션을 잃지 않도록 줄을 하나씩 바꾸세요.

1번줄로 시작하세요, 일단 사포로 줄의 끝을 조금 갈아줍니다. 줄끝을 브릿지에 넣은후 4번 감으세요. 줄 반대편 끝을 헤드에 넣은후 3바퀴 돌리세요. 줄을 팽팽하게 만드신 후 헤드머신을 돌려서 감기 시작하세요.

2번 줄도 사포로 가신 후, 브릿지에서 4바퀴 헤드에서 2바퀴 감으세요.

3번 줄도 사포로 가신 후, 브릿지에서 3바퀴 헤드에서 2바퀴 감으세요.

4, 5, 6 번줄은 브릿지와 헤드 각각 한바퀴씩만 감으세요.

헤드머신에서 줄을 감기 전 줄이 늘어나서 텐션이 약해지지 않도록 줄을 손으로 팽팽하게 당겨주는 것이 아주 중요합니다.

